ЭКСПЕРТПРИБОР®

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Руководство по эксплуатации

Горелка воздушно-плазменной резки Р-80 ЧПУ



Группа компаний ЭКСПЕРТ
Web: https://эксперт-торг.рф E-mail: sale@expert-torg.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПОКУПКОЙ!

Горелки плазменной резки разработаны, изготовлены и протестированы с учетом требований ГОСТ. Высококачественные материалы, используемые при изготовлении горелок, гарантируют надежность и простоту в техническом обслуживании. При правильной эксплуатации мы гарантируем безопасную работу горелок. Мы настоятельно рекомендуем не нарушать нормы безопасности при проведении работ, связанных с резкой и раскроем металлов. Несоблюдение этих требований может привести к ущербу для людей и имущества.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

Горелки плазменной резки не являются самостоятельным электроприбором и предназначены для подключения к источникам воздушно- плазменной резки металлов. Горелки плазменной резки предназначены исключительно для процесса резки металлов. Иное применение резаков не предусмотрено и не допускается.

ВНИМАНИЕ!

1. Перед использованием горелки плазменной резки внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.
2. Производитель не несет ответственность за любые материальные и финансовые потери, которые могут быть получены конечным потребителем при неправильной эксплуатации горелки плазменной резки.
3. Запрещено самостоятельное вмешательство и изменение конструкции горелки плазменной резки.
4. По всем вопросам, связанным с подключением, обслуживанием и эксплуатацией резака, обращайтесь на линию техподдержки +7 (908) 187-06-80 (MAX).

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ.

Горелка воздушно-плазменной резки Р-80 машинная предназначена для резки металлов (углеродистых, нержавеющих, цветных сталей и сплавов) в составе комплексов автоматической термической резки металлов с ЧПУ (CNC).
Отличительной особенностью Р-80 является наличие системы бесконтактного высокочастотного (ВЧ) поджига пилотной дуги.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Ток резки, А	100
ПВ на мах токе, %	60
Тип поджига	ВЧ
Тип охлаждения	воздушный
Давление воздуха, атм	4.5-5.0
Расход воздуха, л/мин	150

Температурные режимы.
Диапазон окружающих температур во время резки: -5...+40°C
Хранение и транспортировка: -25...+55°C
Относительная влажность воздуха:
- При 40°C: менее 50%
- При 20°C: менее 90%

ДЕТАЛИРОВКА Р-80 ЧПУ.



Отсканируйте код, чтобы заказать комплектующие для Р-80

№	Код	Наименование
1	6501	Голова машинного плазматрона Р-80
2	6502	Катод Р-80
2	6502Р	Катод Р-80 повышенный ресурс
3	6511	Сопло Р-80 Ø 1,1
3	6511Р	Сопло Р-80 Ø 1,1 повышенный ресурс
3	6513	Сопло Р-80 Ø 1,3
3	6513Р	Сопло Р-80 Ø 1,3 повышенный ресурс
3	6515	Сопло Р-80 Ø 1,5
3	6515Р	Сопло Р-80 Ø 1,5 повышенный ресурс
3	6517	Сопло Р-80 Ø 1,7
3	6517Р	Сопло Р-80 Ø 1,7 повышенный ресурс
4	6503	Насадка защитная Р-80 с экраном
5	6504	Насадка защитная Р-80 керамическая

Заказать комплектующие для плазматрона можно на сайте
h□ps://эксперт-торг.рф/